\$LIGHT 17.75 20.10

RESTYLING



Performance IIS MK2



Im Jahr 2016 wird eine wichtige Neuheit ingeführt: Es handelt sich um das Restyling der Modelle Lightlift 17.75 und Lightlift 20.10 Performance IIIS.

Interessante Neuheiten:

- Neu konzipierter Arbeitskorb mit neuem Fernbedienungsgehäuse aus Kompositwerkstoff und mit Räder-Set für den Transport des demontierten Arbeitskorbes.
- Voreinrichtung zum Einbau eines Bedienerschutzes (anti-entrapment) als zusätzlicher Schutz des Bühnenfahrers.
- Schlüsselstartsystem.
- Neue LED-Lampen an den Stützbeinen.



www.hinowa.de

office@hinowa.de

Tel. 0049 (0) 89 454 632 70